

• 紫外線、温度変化をさける

- 153 名前：ぼくらはトイ名無しキッズメル：sage 投稿日：04/08/11 16:49 ID:???
- タバコも吸わない、日光にも当てないのに黄色く変色する白パーツ。
長期間（俺が死ぬまで）変色しないようにする方法はありますか？トップコート？
- 154 名前：ぼくらはトイ名無しキッズメル：sage 投稿日：04/08/12 01:01 ID:???
- >>153
密閉容器に入れて、とにかく空気の対流が少ないところに保存かなあ。
もしハイコンとかなら乾燥剤は必須アイテム。
近くに工業地帯とかあるとヤバいという都市伝説。
- 155 名前：ぼくらはトイ名無しキッズメル：sage 投稿日：04/08/14 17:43 ID:???
- GSIクレオス（ゲンゼ産業）からUVカットスプレーが出たね。
フィギュアに吹き付けるとか、それがダメならケース自体に吹いておくといいんじゃないかな。
- 163 名前：ぼくらはトイ名無しキッズメル：sage 投稿日：04/08/19 05:03 ID:???
- >154-153
それたぶん温度変化が原因だと思う。
っつーか俺が見たのは白じゃなくて透明パーツなんだけど、ネオ変身サイボーグとか軒並みイエロークリアになってた。
ジップロックに入れて倉庫に入れてあったモノなので、日光やタバコの影響は考えられない...という所で出た結論が温度変化。
とりあえず断熱材でくるんでクーラーボックスに入れといてみたらどうだろう？
- 177 名前：ぼくらはトイ名無しキッズメル：sage 投稿日：04/08/23 21:00 ID:???
- >>153
いくつか理由は考えられるが、樹脂に混ぜている蛍光剤が劣化している場合は無理だと思う。それ以外なら、>>154や>>155の方法でも大丈夫かもしれない。
ただ、UV除去スプレーなどの効力がいつまで持つか、またそれ自身が変質して悪影響を及ぼさないかは不明。今のところ、確実に防ぐ方法はないと思う。
- >>154
工業地帯があるとヤバいのは排出されるガスによって空気環境が悪くなるから。
これは工業地帯に限らず、車の頻繁に通る所でも同じ。排気ガスに含まれる窒素酸化物が顔料などを変色させることは既に博物館美術館などで問題となっていた。
- 183 名前：ぼくらはトイ名無しキッズメル：sage 投稿日：04/08/24 18:16 ID:???
- >>163
温度による蛍光剤の劣化が考えられる。透明な樹脂や白い樹脂には見た目や発色を良くするため蛍光剤を混ぜることがある。これが劣化すると茶色くなる場合があり、それによって見た目が汚くなる。ワタル2のプラクションがその最たる例だと思う